



Dispunere găuri

Diametru disponibil	7 mm	10 mm	11 mm	13 mm	15.5 mm	18 mm	20 mm
Numărul de găuri posibile pe înălțimea profilului	2 găuri	2 găuri	2 găuri	4 găuri	4 găuri	4 găuri	2 găuri

Dispunerea găurilor este posibilă pe maxim 4 axe respectând distanța minimă dintre găurile cu diametru diferit:
Schemă de găurire profile Z




Schemă de găurire profile C



Cote posibile

Dimensiuni profile zincate C, Z, U și L:


Profil C



Admisibilități profile C

H	A-B	C
100 ÷ 109	40 ÷ 49	15 ÷ 20
100 ÷ 109	50 ÷ 59	15 ÷ 25
100 ÷ 109	60 ÷ 70	15 ÷ 35
100 ÷ 109	71 ÷ 80	15 ÷ 30
110 ÷ 450	40 ÷ 49	15 ÷ 20
110 ÷ 450	50 ÷ 59	15 ÷ 25
110 ÷ 450	60 ÷ 80	15 ÷ 35


Profil Z



Admisibilități profile Z

H	A-B	C
110 ÷ 450	40 ÷ 49	15 ÷ 20
110 ÷ 450	50 ÷ 59	15 ÷ 25
110 ÷ 450	60 ÷ 70	15 ÷ 35
100 ÷ 109	71 ÷ 77	15 ÷ 30
110 ÷ 450	71 ÷ 77	15 ÷ 35

Profil U



Profil L

